



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**  
**WILAYAH II – PROVINSI SUMATERA UTARA**

JL.STM / PERSATUAN NO. 5 TELP : (061) 42776006 EMAIL : bptd.ditjendat.sumut@gmail.com  
MEDAN 20219 42780880  
FAX : (061) 42780002

Nomor : **PL.303/1/2/BPTD-II/2022** Medan, **9** Februari 2022  
Klasifikasi : **Segera**  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Hasil Inventarisasi Fasilitas Alur  
Pelayaran Sungai, Danau dan  
Penyeberangan

Yth. Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Menindaklanjuti Surat Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Nomor: PL.303/02/01/TSDP/I/2022 perihal Inventarisasi Fasilitas Alur Pelayaran Sungai, Danau dan Penyeberangan, maka bersama ini kami sampaikan hasil inventarisasi dan pemantauan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) dan pemetaan SBNP di titik koordinat peta online (<https://goo.gl/maps/ZR8775maYZCKj5mDA>) pada pelabuhan danau di wilayah kerja BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Demikian disampaikan, atas perhatiannya Bapak kami ucapkan terima kasih.



**BATARA**  
NIP 19810810 200502 1 001

Tembusan:

1. Dirjen Perhubungan Darat;
2. Direktur TSDP.

|    |                             |                                            |                  |                            |            |   |   |                                 |                                 |                              |      |      |                                                                                    |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Pelabuhan Sibandang         | Sibandang, Muara, Kabupaten Tapanuli Utara | Tidak Beroperasi | Dishub Kab. Tapanuli Utara | Lampu Suar | - | 1 |                                 | 02°27'14,3" LU ; 98°58'42,8" BT | Tidak Berfungsi, Lampu Badan | 2013 | APBN |    |
| 9  | Rambu Suar Pelabuhan Mogang | Pulau Samosir                              | Tidak Beroperasi | -                          | Rambu Suar | 1 | - | 02°27'55,0" LU ; 98°48'05,5" BT |                                 | Baik                         |      | -    |    |
| 10 | Rambu Suar Tamba            | Pulau Samosir                              | Tidak Beroperasi | -                          | Rambu Suar |   | 1 |                                 | 02°32'22,9" LU ; 98°43'13,1" BT | Baik                         | -    | -    |   |
| 11 | Rambu Suar Sihotang         | Pulau Samosir                              | Tidak Beroperasi | -                          | Rambu Suar |   | 1 |                                 | 02°31'05,2" LU ; 98°44'13,9" BT | Tidak Baik dan Berkarat      | -    | -    |  |

# Lampiran I

Nomor :


Tanggal :

## DATA INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN FASILITAS ALUR PELAYARAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA

| No | NAMA PELABUHAN                          | LOKASI (PULAU)                                  | STATUS<br>(OPERASI/TIDAK<br>) | PENGELOLA              | JENIS SBNP     | JUMLAH |      | KOORDINAT                          |      | KONDISI                                | TAHUN<br>PEMBANGUNA<br>N | ALOKASI<br>ANGGARAN | KETERANGAN                                                                         |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|--------|------|------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                                                 |                               |                        |                | DARAT  | LAUT | DARAT                              | LAUT |                                        |                          |                     |                                                                                    |
| 1  | Menara Suar<br>Pelabuhan<br>Ajobata     | Pulau Sumatera                                  | Operasi                       | BPTD II                | Menara<br>Suar | 1      | -    | 02°39'33,5" LU ;<br>98°56'02,4" BT |      | Baik                                   | -                        | APBN                |    |
| 2  | Menara Suar<br>Mess Porapora<br>Parapat | Pulau Sumatera                                  | Tidak<br>Operasi              | Disnav<br>Belawan      | Menara<br>Suar | 1      | -    | 02°39'53,2" LU ;<br>98°55'32,5" BT |      | Baik                                   | 2019                     | APBN                |   |
| 3  | Pelabuhan<br>Balige                     | Jln. Bukit Barisan<br>Balige, Kabupaten<br>Toba | Beroperasi                    | Dishub<br>Kab.<br>Toba | Lampu<br>Suar  | 1      | -    | 02°20'13,9" LU ;<br>99°03'45,0" BT |      | Tidak<br>Berfungsi<br>, Lampu<br>Badan | 2013                     | APBN                |  |

|   |                                         |                                    |                     |                                     |               |   |   |                                    |                                          |                                                           |      |      |                                                                                    |
|---|-----------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Rambu Suar<br>Pelabuhan<br>Onanrunggu   | Onanrunggu,<br>Kabupaten Samosir   | Tidak<br>Beroperasi | Dishub<br>Kab.<br>Samosir           | Rambu<br>Suar | 1 | - | 02°27'14,0" LU ;<br>98°58'41,9" BT |                                          | Baik                                                      | -    | -    |    |
| 5 | Pelabuhan<br>Sipinggan                  | Nainggolan,<br>Kabupaten Samosir   | Tidak<br>Beroperasi | Dishub<br>Kab.<br>Samosir           | Lampu<br>Suar | 1 | - | 02°26'0,3" LU ;<br>98°53'53,3" BT  |                                          | Tidak<br>Berfungsi<br>, Lampu<br>Padam<br>dan<br>Berkarat | -    | -    |    |
| 6 | Pelabuhan<br>Muara                      | Muara, Kabupaten<br>Tapanuli Utara | Beroperasi          | Dishub<br>Kab.<br>Tapanuli<br>Utara | Lampu<br>Suar | 1 | - | 02°20'16,4" LU ;<br>98°54'14,7" BT |                                          | Tidak<br>Berfungsi<br>, Lampu<br>Hilang                   | 2013 | APBN |   |
| 7 | Pelabuhan<br>Bage (Rambu<br>Alur Muara) | Muara, Kabupaten<br>Tapanuli Utara | Tidak<br>Beroperasi | Dishub<br>Kab.<br>Tapanuli<br>Utara | Rambu<br>Alur | - | 1 |                                    | 02°20'52,1"<br>LU ;<br>98°54'37,1"<br>BT | Tidak<br>Baik dan<br>Berkarat                             | 2013 | APBN |  |

|    |                          |                                  |                     |         |               |   |   |                                      |      |      |      |                                                                                    |
|----|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------|---------------|---|---|--------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Rambu Suar<br>Tara Bunga | Pulau Samosir                    | Tidak<br>Beroperasi | -       | Rambu<br>Suar | 1 | 1 | 02°30'09,3" LU ;<br>98°45'23,5" BT   | Baik | -    | -    |    |
| 13 | Pelabuhan<br>Tigaras     | Tigaras, Kabupaten<br>Simalungun | Beroperasi          | BPTD II | Lampu<br>Suar | 1 |   | 02°47'53,2" LU ;<br>98°47'20,0" BT   | Baik | 2017 | APBN |    |
| 14 | Pelabuhan<br>Simanindo   | Simanindo,<br>Kabupaten Samosir  | Beroperasi          | BPTD II | Lampu<br>Suar | 1 |   | 02°45'14,0" LU ;<br>98°44'44,9" BT   | Baik | 2017 | APBN |   |
| 15 | Pelabuhan<br>Ambarita    | Ambarita,<br>Kabupaten Samosir   | Beroperasi          | BPTD II | Lampu<br>Suar | 1 |   | 02 40' 58,3" LU ;<br>98 49' 59,2" BT | Baik | 2019 | APBN |  |

|    |                                |                                      |                  |                     |            |   |   |                                  |                                 |                                      |   |   |                                                                                   |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------|---|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Rambu Suar Pulau Tao           | Pulau Tao                            | Tidak Beroperasi | Dishub Kab. Samosir | Lampu Suar | - | 1 |                                  | 02°45'26,9" LU ; 98°44'36,2" BT | Tidak Baik dan Berkarat              | - | - |   |
| 17 | Rambu Penanda Bahaya Siallagan | Batu Marende Siallagan, Kab. Samosir | Tidak Beroperasi | Dishub Kab. Samosir | Daymark    | 1 | - | 2 40' 50,7" LU ; 98 50' 13,1" BT |                                 | Tidak Baik dan Berkarat              | - | - |   |
| 18 | Rambu Suar Pelabuhan Onan Baru | Pangururan, Kab. Samosir             | Tidak Beroperasi | Dishub Kab. Samosir | Lampu Suar | 1 | - | 02°37'12,0" LU ; 98°40'28,9" BT  |                                 | Baik                                 | - | - |   |
| 19 | Rambu Suar Aek Rangat          | Pangururan, Kab. Samosir             | Tidak Beroperasi | Dishub Kab. Samosir | Lampu Suar | 1 | - | 02°36'02,9" LU ; 98°42'06,1" BT  |                                 | Tidak Baik dan Berkarat dan berlumut | - | - |  |

|    |                    |                      |            |                |            |   |   |                                    |      |      |      |                                                                                  |
|----|--------------------|----------------------|------------|----------------|------------|---|---|------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Menara Suar Tukruk | Tukruk, Kab. Samosir | Beroperasi | Disnav Belawan | Lampu Suar | 1 | - | 02°40'06,8" LU ;<br>98°51'39,6" BT | Baik | 2017 | APBN |  |
|----|--------------------|----------------------|------------|----------------|------------|---|---|------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|

#### B. RAMBU SUNGAI DAN DANAU

| N <sub>0</sub> | LOKASI ALUR SUNGAI/DANAU | JENIS RAMBU | JUMLAH | KOORDINAT | KONDISI | TAHUN PEMBANGUNAN | ALOKASI ANGGARAN | KETERANGAN |
|----------------|--------------------------|-------------|--------|-----------|---------|-------------------|------------------|------------|
| 1              | -                        | -           | -      | -         | -       | -                 | -                | -          |
| 2              | -                        | -           | -      | -         | -       | -                 | -                | -          |

#### C. HALTE SUNGAI DAN DANAU

| N <sub>0</sub> | NAMA HALTE | LOKASI (KAB/KOTA) | STATUS (OPERASI/TIDAK) | PENGELOLA | KOORDINAT | FASILITAS | KONDISI | TAHUN PEMBANGUNAN | ALOKASI ANGGARAN | KETERANGAN |
|----------------|------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------|------------------|------------|
| 1              | -          | -                 | -                      | -         | -         | -         | -       | -                 | -                | -          |
| 2              | -          | -                 | -                      | -         | -         | -         | -       | -                 | -                | -          |

#### D. KENDALA

1. Kondisi SBNP yang ditemui di lapangan:

- Lampu Suar hilang
- Lampu Suar Padam
- Warna cat tower/Menara yang sudah pudar, tumbuhan liar menjalari tower
- Tidak diketahui tahun pembangunan dan instansi pengelola/pemilik asset

2. Saran :

- Dilakukan perbaikan SBNP untuk pemenuhan standard keselamatan pelayaran di Danau Toba
- Dilakukan inventaris aset sehingga biaya pemeliharaan dapat dianggarkan oleh pemilik aset.

**KEPALA BALAI**



**BATARA**

**NIK 19810810 200502 1 001**